


巴中通江燃气发电项目 220 千伏线路送出工程


2025 年第 2 季度水保监测照片




起点发电厂 NS001 施工照片、临时遮盖



起点发电厂 NS001 施工照片、塔体安装



发电厂 NS002 施工照片、临时遮盖



牵张场照片



塔基施工



电缆沟表土剥离

巴中通江燃气发电项目 220 千伏线路送出工程

2025 年第 3 季度水保监测照片



草池变电站修建电缆沟、临时遮盖、排水沟



塔基挡土墙修建



间隔工程区碎石铺设



间隔工程区碎石铺设



塔基工程区施工



草池变电站修建电缆沟、排水沟



草池变电站修建电缆沟、临时遮盖



牵张场、临时遮盖

巴中通江燃气发电项目 220 千伏线路送出工程

2025 年第 4 季度水保监测照片



塔脚表土回覆



塔脚表土回覆



塔脚表土回覆



电缆沟密目网遮盖、排水沟



电缆沟密目网遮盖、排水沟



巴中通江燃气发电项目220 千伏线路送出工程

施工区域: S003

施工内容: 安全巡查

拍摄时间: 2025.10.05 11:28

建设单位: 四川能投巴中燃气发电有限公司

监理单位: 四川公众项目咨询管理有限公司

施工单位: 四川能投建工集团有限公司

今日水
相机 真实

防伪 3WHLATA2

塔基工程绿化恢复



四川能投

巴中通江燃气发电项目220 千伏线路送出工程

施工区域: S003

施工内容: 安全巡查

拍摄时间: 2025/10.05 11:27

建设单位: 四川能投巴中燃气发电有限公司

监理单位: 四川公众项目咨询管理有限公司

施工单位: 四川能投建工集团有限公司

今日水
相机真实

防伪 NTCUNDD4

塔基工程绿化恢复



四川能投

巴中通江燃气发电项目220 千伏线路送出工程

施工区域: NS002

施工内容: 安全巡查

拍摄时间: 2025.10.05 11:34

建设单位: 四川能投巴中燃气发电有限公司

监理单位: 四川公众项目咨询管理有限公司

施工单位: 四川能投建工集团有限公司

今日水
相机 真实

防伪 LY93TM3C

塔基工程绿化恢复



四川能投

巴中通江燃气发电项目220 千伏线路送出工程

施工区域: S003

施工内容: 安全巡查

拍摄时间: 2025.10.05 11:28

建设单位: 四川能投巴中燃气发电有限公司

监理单位: 四川公众项目咨询管理有限公司

施工单位: 四川能投建工集团有限公司

今日水
相机真实

防伪 U62TA3KR

部分塔基下边坡土体裸露

巴中通江燃气发电项目 220 千伏线路送出工程

2026 年第 1 季度水保监测照片



N212G 塔基施工完成



撒播草籽



撒播草籽



撒播草籽、清理场地



撒播草籽



电缆沟植被恢复



电缆沟截水沟、排水沟



间隔工程区已铺设碎石